

INFORME DE SERVICIO

Avenida Puerta Sur 03360
Casa Matriz San Bernardo
Fono: (56-2) 2498 5600
Pedro Aguirre Cerda 14200
Sucursal Antofagasta
Fono: (56-55) 2464 500



UNA EMPRESA FERREYCORP

Versión 08.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Cliente	: Trex	Equipo	: GHT 581
OS // OM N°	:	Modelo	: FD70NM
Atención	:	Serie	: AF20D40039
Técnico Resp.	: Edison Muñoz Bustamante	Horómetro	: 679.2

Referencia: Reporte de flota equipos usados

Estimados señores:

Durante el día 08 de Agosto de 2023 en la ciudad de Santiago, se ha realizado el siguiente servicio de revisión al equipo en referencia y que a continuación se detalla:

II. INFORMACIÓN.

- Se realizó una rigurosa inspección tanto estructural como funcional
- Se Realiza Set de Fotos presentados a continuación

Placa Exterior



Placa Interior y Horómetro




III. RESPALDO FOTOGRAFICO.

Vista Frontal Derecha



Vista Frontal Izquierda



Vista Posterior Izquierda



Vista Posterior Derecha



Rueda Frontal Derecha



Rueda Posterior Derecha



Rueda Frontal Izquierda




Rueda Posterior Izquierda



Cilindro de Inclinación de Mástil Derecho



Cilindro de Inclinación de Mástil Izquierdo



Cilindro Telescópico de Mástil



Check list Especifico

				REGISTRO DE EQUIPOS							
FECHA DE EMISION				DATOS DEL EQUIPO				AREA ENCARGADA			
08-08-2023				SUCURSAL SANTIAGO							
MARCA		MODELO		N° INTERNO		PATENTE		HOROMETRO		KILOMETRAJE	
Mitsubishi		FD70NM		GHTS81				679.2			
N° SERIE				N° MOTOR				TIPO DE TRANSMISION		N° CILINDROS	
AF20D40039										6	
C/D= Con Daño Ok= Sin Daño N/A= No Cuenta con la Parte Mencionada											
EXTERIOR				INTERIOR				MOTOR, NIVELES, LLANTAS			
FRONTAL	OK	C/D	N/A	CABINA	OK	C/D	N/A	MOTOR	OK	C/D	N/A
PARABRISAS				VOLANTE				COMPUTADOR			
LIMPIA PARABRISAS				PALANCAS AL VOLANTE				CAJA DE TRANSMISION			
PLUMILLAS				AIRBAG				ALTERNADOR			
UÑAS				CONSOLA CENTRAL				MOTOR DE ARRANQUE			
CARRO				PANEL DE INSTRUMENTOS				BOMBA HIDRAULICA			
LOGO				GUANTERA				COMPRESOR A/C			
FOCO IZQUIERDO				LUCE CABINA				CORREA ALTERNADOR			
FOCO DERECHO				ASIENOS				RADIADOR			
MASTIL				CONTROLES A/C				VENTILADOR			
INTERMITENTES				A/C				DISTRIBUIDOR			
LATERAL DERECHO	OK	C/D	N/A	REJILLAS DE VENTILACION				BOBINAS DE ENCENDIDO			
RETROVISOR				ESPEJOS INTERIORES				CABLES DE ENCENDIDO			
CRISTAL				TAPASOL				BASE DEL FILTRO DE AIRE			
PUERTA DELANTERA				ALFOMBRAS				CARBURADOR/OBTURADOR			
PUERTA TRASERA				PISOS				INYECTORES			
MANILLAS DE PUERTA				PALANCA DE FRENO				MULTIPLE DE ESCAPE			
CHAPA				PALANCA DE CAMBIOS				CREMALLERA			
ESTRIBO				JOYSTICK DE FUNCIONES				BOMBA DE DIRECCION			
VENTANILLA				BOTONERA DE FUNCIONES				BOMBA DE FUNCIONES			
LLANTAS				CORREDERA DE ASIENTO				CILINDROS DE DIRECCION			
NEUMATICO				CINTURON DE SEGURIDAD				CILINDROS DE NIVELACION			
PRESION Y/O ESPESOR DE				FUSILERA INTERIOR				AMORTIGUADORES			
SEGUROS DE RUEDA				MANILLAS INTERIOR				DEPOSITO REFRIGERANTE			
TUERCAS DE RUEDA				LIMPIEZA				TAPA DEL DEPOSITO REFRIGERANTE			
LATERAL IZQUIERDO	OK	C/D	N/A	ESTADO DE PLASTICOS				DEPOSITO HIDRAULICO			
RETROVISOR				ESTADO DE MANDOS				TAPA DEL DEPOSITO HIDRAULICO			
CRISTAL				ESTADO DE JOYSTICK DE FUNCIONES				DEPOSITO DE COMBUSTIBLE			
PUERTA DELANTERA				ESTADO DE CONSOLA CENTRAL				TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE			
PUERTA TRASERA				ESTADO DE PANEL DE INSTRUMENTOS				TAPA DE RELLENO DE ACEITE DE			
MANILLAS DE PUERTA				ESTADO DE PEDALES				BARILLA DE NIVEL DE ACEITE DE			
CHAPA				ESTADO DE ASIENTO				DEPOSITO DE LIMBIA PARABRISAS			
ESTRIBO				ESTADO DE VOLANTE				TAPA DE DEPOSITO DE LIMBIA			
VENTANILLA				BATERIA				BOMBA DE FRENO			
LLANTAS				SISTEMA ELECTROHIDRAULICO				BOMBA AUXILIAR DE EMERGENCIA			
NEUMATICO				MASTIL	OK	C/D	N/A	SOPORTE BATERIA			
PRESION Y/O ESPESOR DE				RAMAL ELECTRICO				VISOR ACEITE HIDRAULICO			
SEGUROS DE RUEDA				REGLETA ELECTRICA				BOCINA			
TUERCAS DE RUEDA				PANEL DE MANDOS/FUNCIONES				CAJA FUSIBLES			
POSTERIOR	OK	C/D	N/A	MEBRANA/SWITCH				ESTADO DE RELAYS			
PARABRISAS TRACERO				CONECTORES				ESTADO DE FUSIBLES			
LIMPIA PARABRISAS				PARADA DE EMERGENCIA				SISTEMA DE ALARMA			
PLUMILLAS				CILINDROS				EQUIPO GLP			
GUARDABARRO				MANIFOLD				NIVELES GENERALES	1/4	1/2	FULL
PARACHOQUE				MANGERAS HIDRAULICAS				COMBUSTIBLE			
LOGO				VALVULAS HIDRAULICAS				ACEITE			
FOCO IZQUIERDO				ACUMULADORES				HIDRAULICO			
FOCO DERECHO				SENSORES				REFRIGERANTE			
NEBLINEROS				LIMIT SWITCH							
INTERMITENTES				DIRECCION	OK	C/D	N/A				
LUZ DE FRENO				RAMAL ELECTRICO							
TAPA MALETERA				PANEL DE MANDOS/FUNCIONES							
SOPORTE LLANTA DE REPUESTO				MEBRANA/SWITCH							
ALARMA DE RETROCESO				CONECTORES							
TANQUE GLP				CILINDROS							
SUPERIOR	OK	C/D	N/A	MANIFOLD							
CRISTAL				MANGERAS HIDRAULICAS							
FOCOS				VALVULAS HIDRAULICAS							
PARRILLA				ACUMULADORES							
ANTENA				SENSORES							
BALIZA				LIMIT SWITCH							
PERTIGA				PEDAL DE FUNCIONES							

OBSERVACIONES

Se realizo mantenimiento de equipo

Equipo presenta desgaste y daños en pintura

Equipo presenta pequeño daño en neumático tracero izquierdo

Equipo cuenta con aire acondicionado externo, sistema de aire original se encuentra no operativo

Equipo cuenta con sistema

Equipo presenta oxidado en algunas partes del chasis

Equipo no cuenta con cubre piso, solo cuenta con piso metalico (faltan pernos de sujecion)

IV. OBSERVACIONES.

- Equipo Cuenta con mantención al día
- Equipo presenta desgaste de pintura general
- Equipo presenta oxido en partes estructurales tales como Chasis, Respaldo de Carga, Estribos, Piso cabina, Mástil, Uñas, Carro y Llantas
- Equipo presenta pequeño daño en rueda posterior Izquierda
- Equipo presenta Abolladuras en Chasis, Estribos y Carro
- Equipo no cuenta con cubre piso, solo cuenta con piso metálico (faltan pernos de sujeción)

Esperando que esta información sea de gran utilidad y atento a vuestros comentarios, se despide muy cordialmente.

EQUIPOS Y SERVICIOS TREX SpA.

Edison Muñoz Bustamante
Técnico Alquiler B
edison.munoz@equipostrex.com